

Opravy spár a trhlin v asfaltových plochách

Na asfaltových plochách se často setkáváme s vadami v podobě trhlin, které vznikají z nejrůznějších příčin. Tyto trhliny je třeba v co nejkratší době utěsnit, aby bylo zabráněno vzniku vážnějších závad a snížení životnosti povrchu průnikem vody a dalších nečistot do podkladních vrstev, čímž může docházet až k degradaci jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky. Nepříznivé působení srážkové vody je výrazně umocňováno působením záporných teplot (zamrznáním vody přítomné v okolí trhliny) a dopravním zatížením.

Neošetřené trhliny se obvykle dále rozšiřují a větví, následně dochází k odlamování hran a k další degradaci povrchu, popřípadě mohou vznikat též výtluky. Náklady na opravu závad, vzniklých neošetřením trhlin včas, jsou nesrovnatelně vyšší než náklady, vynaložené na včasné ošetření trhlin.

Opravy trhlin a spár v asfaltových plochách zahajujeme přípravou pomocí silniční frézy, čímž je vytvořena vhodná konfigurace komůrky. Po následném důkladném očištění spáry nebo trhliny tlakem vzduchu provedeme zalití horkou zálivkou, což může být provedeno s překrytem nebo bez překrytu dle požadavku zákazníka. Následuje zasypání spáry drceným vápencem pro zamezení lepení čerstvé zálivky.

Cena provedených oprav je závislá na velikosti ošetřovaných trhlin a spár a celkovém rozsahu oprav. Obvykle se pohybuje od 60 do 150 Kč/m bez DPH.

Kontakt pro vaše dotazy, popřípadě pro vytvoření cenové nabídky:

Ing. Lukáš Michálek, tel.: 775 736 015, email: apcz.michalek@seznam.cz

Fotografie z realizace prací



Trhliny v asfaltu před ošetřením



Trhliny po vyfrézování



Trhlina zalitá asfaltovou zálivkou bez překrytu



Trhlina zalitá asfaltovou zálivkou s překrytem